

## ANALYSERAPPORT 323349

### Hadsund Syd Vandværk

Mariagervej 4A  
 9560 Hadsund  
 Mikael Risager

**Version:** 1  
**Sagsnr:**  
**Rekv. nr:**  
**Genereret:** 20.12.2018  
**Bilag:**

<b>LAB nr:</b>	18-27728, Prøve nr. 362367	<b>Prøvetager:</b>	KSP, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
<b>Prøvemærkning:</b>		<b>Prøvetagningsmetode:</b>	M-0061 DS/ISO 5667
<b>Prøvetype:</b>	Drikkevandskontrol, afgang vandværk - Driftskontrol Bilag E	<b>Prøvetagningsperiode:</b>	06.12.2018 11:38 - 06.12.2018 11:46
<b>Prøvested:</b>	Hadsund Syd Vandværk - Jupiter 71498	<b>Prøvetagningssted:</b>	Afgang vandværk
<b>Grænseværdier:</b>	Miljøministeriet, BEK nr. 1068 d. 23.08.2018	<b>Analyseperiode:</b>	06.12.2018 - 20.12.2018

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Temperatur	<b>8.4</b> °C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
pH	<b>7.6</b> pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS 287	10%
Ledningsevne	<b>65</b> mS/m	-	250		0.5	M-0009 DS 288	10%
NVOC	<b>0.6</b> mg/L	-	4		0.1	M-0097 DS/EN 1484	10%
Ammonium	<b>&lt;0.02</b> mg/L	-	0.05		0.02	M-0014 DS 224	10%
Jern	<b>0.009</b> mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Mangan	<b>0.002</b> mg/L	-	0.05		0.001	M-0139 RefM018/ICP	10%
Nitrat	<b>36</b> mg/L	-	50		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Nitrit	<b>0.003</b> mg/L	-	0.01		0.001	M-0015 DS 222	10%
Ilt	<b>9.4</b> mg/L	5	-		0.1	M-0064 DS/EN 25814	10%
Hårdhed	<b>13.9</b> °dH	5	30		0.05	Beregning	10%
Nikkel	<b>1.14</b> µg/L	-	20		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Calcium	<b>88.3</b> mg/L	-	200		0.007	M-0139 RefM018/ICP	10%
Magnesium	<b>6.63</b> mg/L	-	50		0.001	M-0139 RefM018/ICP	10%
Arsen	<b>2.97</b> µg/L	-	5		0.02	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Aluminium	<b>11</b> µg/L	-	200		0.5	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Coliforme bakterier	<b>&lt;1</b> pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	Ig0.3
E. Coli	<b>&lt;1</b> pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	Ig0.3
Enterokokker	<b>&lt;1</b> pr. 100mL	-	<1		1	M-0135 ISO 7899-2	Ig0.3
Kimtal 22°C	<b>1</b> pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	Ig0.3

#### Bemærkninger:

Der findes ved afgang vandværk kun en specifik grænseværdi for Nitrit. Grænseværdier for forbrugers taphane er suppleret til orientering.

**Rekvirent:** Hadsund Syd Vandværk  
**Kopi:** Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Mariagerfjord Kommune, vedr. VV

Nørresundby d. 20.12.2018

#### Forklaring:

D.L.: Detektionsgrænse <: Mindre end  
 +/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%) >: Større end



Sven-Erik Lykke, laboratoriefachef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.  
 Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Analyserapport 323349 - Side 1 af 1